AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Miła 3, 66-008 Świdnica k/Zielonej Góry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

PROTOKÓŁ Z BADAŃ LEKKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ

data: 08-02-2019
miejsce badań: zasypka wykopu po rozebranym budynku
punkt nr: 1



Uwaga: od głębokości 1,7 m prawdopodobne gruzy.
Badania wykonano zgodne z procedurą opisaną w normie
PN-EN ISO 22476 Rozpoznawania i badania geotechniczna. Badania polowe.
Interpretację stopnia zagęszczenia przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452
Przeliczenie I_D/I_S zgodnie z "Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego"

wykonujący badanie: lab. Rafał Piekarz

sprawdzający: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451

punkt nr: 1

głębokość	liczba uderzeń	skorygowana liczba uderzeń	stopień zagęszczenia	wskaźnik zagęszczenia
[m p.p.t]	N	Nkor	I_D	I_S
0,1				
0,2	**16**	48	0,79	1,00
0,3	**18**	36	0,74	0,99
0,4	**50**	75	0,88	1,02
0,5	**63**	75,6	0,88	1,02
0,6	**48**	48	0,79	1,00
0,7	**18**	18	0,61	0,96
0,8	**12**	12	0,53	0,95
0,9	**13**	13	0,55	0,95
1,0	**18**	18	0,61	0,96
1,1	**21**	21	0,64	0,97
1,2	**32**	32	0,72	0,98
1,3	**41**	41	0,76	0,99
1,4	**37**	37	0,74	0,99
1,5	**37**	37	0,74	0,99
1,6	**31**	31	0,71	0,98
1,7	**46**	46	0,78	1,00
1,8	**78**	78	0,88	1,02
1,9	**93**	93	0,92	1,02
2,0	**103**	103	0,93	1,03
2,1	**86**	86	0,90	1,02
2,2	**87**	87	0,90	1,02
2,3	**92**	92	0,91	1,02
2,4				
2,5				
2,6				
2,7				
2,8				
2,9				
3,0				
3,1				
3,2				
3,3				
3,4				
3,5				
3,6				
3,7				
3,8				
3,9				
4,0				

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Miła 3, 66-008 Świdnica k/Zielonej Góry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

PROTOKÓŁ Z BADAŃ LEKKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ

data: 08-02-2019
miejsce badań: zasypka wykopu po rozebranym budynku
punkt nr: 3



Uwaga: od głębokości 1,7 m prawdopodobne gruzy.
Badania wykonano zgodne z procedurą opisaną w normie
PN-EN ISO 22476 Rozpoznawania i badania geotechniczna. Badania polowe.
Interpretację stopnia zagęszczenia przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452
Przeliczenie I_D/I_S zgodnie z "Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego"

wykonujący badanie: lab. Rafał Piekarz

sprawdzający: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451

punkt nr: 3

głębokość	liczba uderzeń	skorygowana liczba uderzeń	stopień zagęszczenia	wskaźnik zagęszczenia
[m p.p.t]	N	Nkor	I_D	I_S
0,1		0		
0,2		0		
0,3	**17**	34	0,73	0,98
0,4	**13**	19,5	0,62	0,96
0,5	**10**	12	0,53	0,95
0,6	**13**	13	0,55	0,95
0,7	**17**	17	0,60	0,96
0,8	**26**	26	0,68	0,97
0,9	**29**	29	0,70	0,98
1,0	**37**	37	0,74	0,99
1,1	**38**	38	0,75	0,99
1,2	**24**	24	0,66	0,97
1,3	**27**	27	0,69	0,98
1,4	**23**	23	0,66	0,97
1,5	**29**	29	0,70	0,98
1,6	**33**	33	0,72	0,98
1,7	**36**	36	0,74	0,99
1,8	**49**	49	0,80	1,00
1,9	**59**	59	0,83	1,01
2,0	**48**	48	0,79	1,00
2,1	**72**	72	0,87	1,01
2,2	**78**	78	0,88	1,02
2,3	**72**	72	0,87	1,01
2,4	**74**	74	0,87	1,01
2,5	**66**	66	0,85	1,01
2,6	**59**	59	0,83	1,01
2,7	**71**	71	0,87	1,01
2,8	**61**	61	0,84	1,01
2,9	**64**	64	0,85	1,01
3,0	**78**	78	0,88	1,02
3,1	**85**	85	0,90	1,02
3,2				
3,3				
3,4				
3,5				
3,6				
3,7				
3,8				
3,9				
4,0				

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Miła 3, 66-008 Świdnica k/Zielonej Góry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

PROTOKÓŁ Z BADAŃ LEKKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ

data: 08-02-2019
miejsce badań: zasypka wykopu po rozebranym budynku
punkt nr: 2



Uwaga: od głębokości 2,2 m brak postępu, prawdopodobne resztki fundamentów
Badania wykonano zgodne z procedurą opisaną w normie
PN-EN ISO 22476 Rozpoznawania i badania geotechniczna. Badania polowe.
Interpretację stopnia zagęszczenia przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452
Przeliczenie I_D/I_S zgodnie z "Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego"

wykonujący badanie: lab. Rafał Piekarz

sprawdzający: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451

punkt nr: 2

głębokość	liczba uderzeń	skorygowana liczba uderzeń	stopień zagęszczenia	wskaźnik zagęszczenia
[m p.p.t]	N	Nkor	I_D	I_S
0,1				
0,2				
0,3	**26**	52	0,81	1,00
0,4	**25**	37,5	0,75	0,99
0,5	**21**	25,2	0,67	0,97
0,6	**15**	15	0,58	0,95
0,7	**18**	18	0,61	0,96
0,8	**15**	15	0,58	0,95
0,9	**13**	13	0,55	0,95
1,0	**11**	11	0,52	0,94
1,1	**12**	12	0,53	0,95
1,2	**12**	12	0,53	0,95
1,3	**8**	8	0,46	0,93
1,4	**11**	11	0,52	0,94
1,5	**13**	13	0,55	0,95
1,6	**8**	8	0,46	0,93
1,7	**7**	7	0,43	0,93
1,8	**16**	16	0,59	0,96
1,9	**32**	32	0,72	0,98
2,0	**56**	56	0,82	1,00
2,1	**36**	36	0,74	0,99
2,2	**70**	70	0,86	1,01
2,3				
2,4				
2,5				
2,6				
2,7				
2,8				
2,9				
3,0				
3,1				
3,2				
3,3				
3,4				
3,5				
3,6				
3,7				
3,8				
3,9				
4,0				

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Miła 3, 66-008 Świdnica k/Zielonej Góry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

PROTOKÓŁ Z BADAŃ LEKKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ

data: 08-02-2019
miejsce badań: zasypka wykopu po rozebranym budynku
punkt nr: 4



Uwaga: od głębokości 2,1 m prawdopodobne gruzy.
Badania wykonano zgodne z procedurą opisaną w normie
PN-EN ISO 22476 Rozpoznawania i badania geotechniczna. Badania polowe.
Interpretację stopnia zagęszczenia przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452
Przeliczenie I_D/I_S zgodnie z "Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego"

wykonujący badanie: lab. Rafał Piekarz

sprawdzający: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451

punkt nr: 4

głębokość	liczba uderzeń	skorygowana liczba uderzeń	stopień zagęszczenia	wskaźnik zagęszczenia
[m p.p.t]	N	Nkor	I_D	I_S
0,1				
0,2	**4**	12	0,53	0,95
0,3	**5**	10	0,50	0,94
0,4	**18**	27	0,69	0,98
0,5	**29**	34,8	0,73	0,98
0,6	**34**	34	0,73	0,98
0,7	**33**	33	0,72	0,98
0,8	**28**	28	0,69	0,98
0,9	**21**	21	0,64	0,97
1,0	**17**	17	0,60	0,96
1,1	**9**	9	0,48	0,94
1,2	**6**	6	0,40	0,92
1,3	**6**	6	0,40	0,92
1,4	**7**	7	0,43	0,93
1,5	**9**	9	0,48	0,94
1,6	**7**	7	0,43	0,93
1,7	**32**	32	0,72	0,98
1,8	**20**	20	0,63	0,96
1,9	**28**	28	0,69	0,98
2,0	**42**	42	0,77	0,99
2,1	**54**	54	0,81	1,00
2,2	**60**	60	0,83	1,01
2,3	**61**	61	0,84	1,01
2,4	**72**	72	0,87	1,01
2,5	**81**	81	0,89	1,02
2,6	**90**	90	0,91	1,02
2,7				
2,8				
2,9				
3,0				
3,1				
3,2				
3,3				
3,4				
3,5				
3,6				
3,7				
3,8				
3,9				
4,0				

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Miła 3, 66-008 Świdnica k/Zielonej Góry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

PROTOKÓŁ Z BADAŃ LEKKĄ SONDĄ DYNAMICZNĄ

data: 08-02-2019
miejsce badań: zasypka wykopu po rozebranym budynku
punkt nr: 5



Uwaga: od głębokości 2,1 m prawdopodobne gruzy.
Badania wykonano zgodne z procedurą opisaną w normie
PN-EN ISO 22476 Rozpoznawania i badania geotechniczna. Badania polowe.
Interpretację stopnia zagęszczenia przeprowadzono zgodnie z PN-B-04452
Przeliczenie I_D/I_S zgodnie z "Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego"

wykonujący badanie: lab. Rafał Piekarz

sprawdzający: dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451

punkt nr: 5

głębokość	liczba uderzeń	skorygowana liczba uderzeń	stopień zagęszczenia	wskaźnik zagęszczenia
[m p.p.t]	N	Nkor	I_D	I_S
0,1				
0,2	**12**	36	0,74	0,99
0,3	**13**	26	0,68	0,97
0,4	**10**	15	0,58	0,95
0,5	**9**	10,8	0,51	0,94
0,6	**8**	8	0,46	0,93
0,7	**8**	8	0,46	0,93
0,8	**8**	8	0,46	0,93
0,9	**7**	7	0,43	0,93
1,0	**7**	7	0,43	0,93
1,1	**17**	17	0,60	0,96
1,2	**23**	23	0,66	0,97
1,3	**12**	12	0,53	0,95
1,4	**8**	8	0,46	0,93
1,5	**7**	7	0,43	0,93
1,6	**9**	9	0,48	0,94
1,7	**8**	8	0,46	0,93
1,8	**12**	12	0,53	0,95
1,9	**15**	15	0,58	0,95
2,0	**18**	18	0,61	0,96
2,1	**33**	33	0,72	0,98
2,2	**46**	46	0,78	1,00
2,3	**53**	53	0,81	1,00
2,4	**62**	62	0,84	1,01
2,5	**64**	64	0,85	1,01
2,6	**75**	75	0,88	1,02
2,7	**94**	94	0,92	1,02
2,8				
2,9				
3,0				
3,1				
3,2				
3,3				
3,4				
3,5				
3,6				
3,7				
3,8				
3,9				
4,0				